

Parts		零件	價格(未稅)
MB	Repair	主機板維修	6,440
	Replacement	主機板更換(X 系列)	16,334
	Replacement	主機板更換(T 系列)	12,812
	Replacement	主機板更換(SL 系列)	10,632
	Replacement	主機板更換(R 系列)	12,812
	Replacement	主機板更換(其它系列)	12,812
LCD Panel	Repair	LCD面板維修	6,004
	Replacement	LCD面板更換	9,458
Battery		電池	3,790
Adapter		變壓器	1,845
Camera		攝影鏡頭	2,482
NB Cover		NB外殼或螢幕前框	2,918
Small Plastic Parts: Hinge Cap , KB Pad , HDD Cover, others parts with electric component.		其它小型塑類零件	1,711
Video Card		顯示卡	6,339
KB or Fan		鍵盤或風扇	2,214
CMOS Battery		CMOS 電池	939
Filter Installation		濾網更換	637
HDD	<= 160G	160G以下硬碟	4,293
	>= 250G	250G以上硬碟	4,500
ODD	Blueray	藍光光碟機	8,083
	DVD Burner	DVD燒錄機	3,756
	DVD Burner (Internal or Ultrabase) (DVD Multi-Burner)	Combo光碟機	11,169
RAM	<= 1G	1G以下記憶體	1,711
	>= 2G	2G以上記憶體	2,046
CPU	T5XXX T7XXX	T5XXX 或 T7XXX	14,590
	T9XXX or Higher	T9XXX 或 更高	16,334
	Think Machine inspection to determine the part(s) need to be replaced for Think product	基本檢測費	600
Reloading hard disk image to exit factory preload image		OS還原安裝費	400

- 備註: 1.以上報價僅適用於機器原廠出貨所使用之原廠零件及規格
2.付費維修或更換之零配件提供90天保固期
3.以上報價僅提供參考，實際需以服務中心工程師檢測後報價內容為主